




ĐỀ 2 TRANG 36

Gá mặt nghiêng TL 1:1


Hai hình chiếu




1-Vẽ hình chiếu cạnh



2-Vẽ hình cắt đứng




Xoá nét thừa, tô đậm, ghi kích thước




3-Vẽ hình chiếu trục đo TL1:1
(Chọn loại HCTĐ vuông góc đều)

Cách 1: Vẽ khối hộp bao ngoài rồi cắt bỏ từng phần

- Vẽ hệ trục đo và vẽ hộp bao ngoài kích thước 72x30x26




- Cắt vát phía trước




x

x

- Xẻ rãnh giữa và rãnh trước




- Bỏ nét thừa, tô đậm




Cách 2: Vẽ trước mặt trước làm cơ sở rồi vẽ tiếp các chiều rộng, cắt rãnh giữa và rãnh trước.


- Vẽ trước mặt cơ sở (chọn mặt trước làm mặt cơ sở)




-Từ các đỉnh của mặt cơ sở vẽ các đường thẳng song song với trục $O'y'$




-Xác định chiều rộng lớn nhất của vật thể (đo ở hình chiếu bằng), nối lại





Vẽ rãnh



Xoá nét thừa, tô đậm





GÁ MẶT NGHIÊNG			Vật liệu	Tỉ lệ	Bài số
			Thép	1:1	02
Người vẽ	Lữ Chính		Trường THPT Chuyên Biên Hoà		
Kiểm tra					